新技術概要説明資料(1/5)

							登銀	录No.	1	439
名称	PVB樹脂塗装ロックボルト(AS345-Pボルト)				収受受付年月日		平成24年7月25日			
>□ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					変更受付年月日		平成31年2月18日			
副題	ロックボルト頭部の表面材と地山との境界において、表面 水などの浸入により生じやすい腐食を防止する防錆ボルト				開発年		2011			
区分	□1. 工法 □2. 标	幾械	■3. 材料	□4.製品 □	5. その他			番号:		3
分類	1-1-3. 共通工/治	去面	Ľ					шу		
	□ 1 . 安全・安心			■ 5. 公共工	事の品質を	 確保・向上			4	
	□ 2.環境			□ 6.景観	7 10 00	TENT 1-1-1			5	
キーワード	□ 3.情報化			□ 7. 伝統・	麻山。 文	(V			- 0	
	■ 4. コスト縮減	· . #:	・			IL.		番号:		
						7V. A7 75 17				t- (//)
国土交通省への登録状況	申請地方整備局名							事前・事後)		
*> 37.84.07.00	関東地方整備局 平成24年5月21日							手後評価 2		
	□1. 省人化		■5. 耐久性[白上			環境への影響抑制			
開発目標	■2. 省力化		□6. 安全性[□6. 安全性向上 □10. 省資源・省エネノ			レギー		3	
(選択)	■3. 経済性向上		□7. 作業環境	竟の向上	□11. 品	質の向上			5	
	□4. 施工精度向上 □8. 周辺環境への影響抑制 □12. リサイクル性向上				<u>-</u>	番号:				
	従来技術名:					ロックボルト	•			
	1. 経済性 ■1. 向上(2.0%) □2. 同程度 □3. 低下(%)				番号: 1 番号: 2 番号: 1 番号: 2 番号: 1 番号: 2		2	2. 0		
	2. 工程 □1. 短縮 (%) ■2. 同程度 □3. 増加 (%)									
活用の効果	3. 品質・出来型 ■1. 向上 □2. 同程度 □3. 低下 4. 安全性 □1. 向上 ■2. 同程度 □3. 低下									
	5. 施工性 ■1. 向上 □2. 同程度 □3. 低下									
	6. 環境 □1. 向上 ■2. 同程度 □3. 低下									
_	7. その他 □1. (定義済みの値なし)				番号:					
開発体制	■1. 単独 □2(1)	共同	研究(民民)	□2(2)共同研	究(民官)	□2(3)共同研究	究(民学)	番号:		1
開発会社	岡部(株)		販売会社	岡部(株)		協会名				
						基田区押上2-8-2				
	技術	Let VI	一			02_2624_5116				
		担当	新署: 土木事業部 技術部			TEL: FAX:	03-3624-5116 03-3624-5189			
	担		<u> </u>			mail:	t-nakamu@okabe.co.jp		in	
問合せ先			中村 貴之		ma I I	C Hartamagortago: CO. 15				
同日せ元	会社		住名: 住所:		住所:	愛知県小牧市新小木2-16				
	営業		岡部(株)				10500 50 5011			
		担当					0568-76-5611 0568-76-5688			
	1		土木事業部 東部営業部 中部営業所 当者名:		1 条 所	FAX:	t-rokugo@okabe. co. jp			
		六郷 立る			t Tokugowokabe. co. jp					
(概要)	1) 何について		をする技術	なのか?						
						対久性を向上	させた	ロックボ	ルト	
	2) 従来はどのような技術で対応していたのか?									
	シースおよび亜鉛めっきによるロックボルト									
	3)公共工事のどこに適用できるのか? ・道路のり面工事									
	・									
	・急傾斜地工事									
	・防災工事									
	・トンネルエ	事								

新技術概要説明資料(2/5)

新技術名称 PVB樹脂塗装ロックボルト (AS345-Pボルト) 登録No. 1439

(特 徴)

(長 所)

- ・湧水や浸透水の多い箇所における補強工に有効
- ・ 従来使用する角座金裏側シースが不要
- ・耐候性および付着性良好

(短 所)

・6m以上のロックボルトに対応できない

(施工方法)

①準備工

削孔機としてクレーンおよび削岩機、グラウトプラント一式、使用材料を準備する。

②削孔工

クレーンの先端に削岩機を取り付けて、所定の位置を ϕ 65mmで削孔する。

③グラウト注入工

削孔した箇所にグラウトを注入する。

④AS345-Pボルト挿入工

AS345-PボルトD19×1.0mと亜鉛めっきボルトD19×2.0mをカップラで接続し挿入する。

⑤定着工

グラウト養生後、角座金を設置し、防錆機能付ナットにより定着する。

_(施工単価等)	■1(1). 歩掛りあり <u>(</u> 標準) □1(2). 歩掛りあり(暫定) □2. 歩掛りなし	1(1)
掲載刊行物	建設物価((有)・無) 掲載品目(全製品、2012年12月	月号)
7句取 [1] 1 70	積算資料 (有 · (無)) 掲載品目 ()
その他 (カタログなど)	(AS345-Pボルトカタログ)

代表的な資材価格

AS345-PボルトD19 1,370円/m (建設物価版2012.12)

キャップ付ナットD19N-P 3,370円/個(建設物価版2012.12)

積算資料等

- ・土木コスト情報 P.127~P.131
- ・全国特定法面保護協会「ロックボルト工積算例(参考)」

施工管理基準資料等

施工・品質管理基準

国および県の施工・品質管理基準に準拠

例:土木工事施工管理基準(静岡県建設部監修)

材料の基準

自社承認願い、製品検査成績表

新技術概要説明資料(3/5)

新技術名称 PVB樹脂塗装ロックボルト (AS345-Pボルト) 登録No. 1439

(適用条件)

(適用できる条件)

- ・削孔後の孔壁が自立する地山。
- ・ロックボルト長が6.0m以内の場合。

(適用できない条件)

- ・削孔後の孔壁が自立しない地山(二重管削孔は可)。
- ・ロックボルト長が6.0mを超える場合。

(設計上の留意点)

設計時にはカタログを参照すること。

(施工上・使用上の留意点)

維持管理については、雨露等が直接接触しないようシート等で十分に養生する。 施工時および使用時にはカタログの取扱注意事項を参照すること。

(残された課題と今後の開発計画)

1) 今後の課題

ロックボルト6.0m以上のPVB樹脂塗装できる製造システムがない。

2) 対応計画

頭部だけでなくロックボルト全長をPVB樹脂塗装できるようにする。実績を増やし、ある程度の量が見込める段階で、生産を計画する。

(実験等作業状況)

- ・樹脂塗料を施した鋼板の耐アルカリ性比較試験
 - →グラウトの耐アルカリ性としては、PVB樹脂に変状なし。
- ・樹脂塗料及び亜鉛めっきを施した鋼板の比較塩水噴霧試験
 - →PVBの樹脂塗膜は塩害に対しての効果は期待できる。

(添付資料)

実験資料等

- ・樹脂塗料を施した鋼板の耐アルカリ性比較試験
- ・樹脂塗料及び亜鉛めっきを施した鋼板の比較促進耐候性試験(塩水噴霧試験)

その他

- ・JSCE-E528-2003 土木学会「塗膜耐薬品性試験」
- · JIS K 5600-7-7「塗料一般試験方法」
- JIS Z 2371「中性塩水噴霧試験」

特許	■1. 有り(番号:) □2. 出願中	□3. 出願予定 □4:無し 番号				
		特許番号				
実用新案	□1.有り(番号:)□2.出願中	□3. 出願予定 ■4:無し 番号				
		新案番号				
	建設技術評価制度番号	民間開発建設技術の審査証明番号				
	証明年月日	証明年月日				
評価・証明						
	制度等の名称	証明機関				
	制度等の名称	制度等の名称				
	制度名、番号	制度名、番号				
その他の						
制度等に	証明年月日	証明年月日				
よる証明						
	証明機関	証明機関				
	証明範囲	証明範囲				

新技術概要説明資料(4/5)

新技術概要説明資料 (4/5) 新技術名称 PVB樹脂塗装ロックボルト (AS345-Pボルト) 登録No. 1439							
新技術名称		PVB樹脂塗装口	ックホルト (AS345-	(AS345-Pボルト) <u>*</u>		1439	
	実績件数	公共機関:	135	民間:	24		
	発 注 者	施工時期	工事	夕	CORINS型	× 紀 No	
	静岡県	2015.6	平成26年度仇山県単急傾斜地崩壊		COMINS	Z. #3(1 \ O .	
	浜松土木事務所		対策工事(擁壁工・その2)				
	静岡県	2015.7	平成26年度門島特別				
	浜松土木事務所		対策工事(法面工3]	[区]			
	+6 57 12	2015		Limit to the last of the last			
	静岡県 浜松土木事務所	2015.7	平成26年度門島特定 対策工事(法面工41				
	(A) 工作事物//		八水工事(公田工士	<u> </u>			
		2015.11	平成27年度北沼上	川合野Na 2亭			
	静岡土木事務所	2010.11	雨対策緊急整備事業				
			(法枠アンカー工)				
	静岡県	2017.12	平成29年度地すべり				
771	志田榛原農林事務所		地区法面対策1工事				
工実							
績							
	国土交通省	$2014.2 \sim$ 2014.3	尾道·松江自動車道 事	右谷第3改良工			
	中国地方整備局 三次河川国道事務所	2014.3	 				
	国土交通省	2015.9		就小いシルエ			
	中部地方整備局	2013.9	事	学401~4/// 工			
	紀勢国道事務所						
	国土交通省	2015.11	平成26年度42号南流	甫地区整備工事			
	中部地方整備局						
	紀勢国道事務所						
	国土交通省中郊地大敷借具	2016.6	平成27年度 42号/	小原野橋下部			
	中部地方整備局 紀勢国道事務所		(P1·P2)工事				
	国 上方泽少	2017.11	亚出90年度40円尺	萨古州区活成净			
	国土交通省 中部地方整備局	ZU11.11	平成29年度42号尾續 設工事	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	紀勢国道事務所		,				

新技術概要説明資料 (5/5)

新技術名称 PVB樹脂塗装ロックボルト (AS345-Pボルト)

登録No.

1439





AS345-Pボルト施工完了例写真1







