

富士山スカイラインの全面通行止め解除

復旧工事の完了状況の事例

被災状況



大規模に路肩欠損



● 写真 8月18日撮影

復旧状況



大規模に路肩欠損した箇所を盛土にて復旧

● 写真 10月4日撮影

通行止め解除後も復旧工事が残る箇所の状況

工事用信号機の活用箇所（2箇所）
（終日片側交互通行）



● 写真 10月4日撮影



交通整理人を設置する箇所（4箇所）
（工事作業中のみ片側交互通行）



● 写真 10月4日撮影