

令和4年台風15号による森の力再生事業整備地の被災状況

(森林・林業局 森林計画課)

1 過去の整備地

整備箇所	被害状況	規模 (ha)	整備年度	整備内容	今後の対応 (予定)
島田市	・整備地内の崩壊により、木柵や大型土のうが流出	0.15	R元	人工林再生整備 (倒木等処理)	治山事業等
磐田市	・整備地外の崩壊により、整備地内に土砂が流出・堆積	1.50	R2	人工林再生整備 (倒木等処理)	治山事業等
浜松市	・整備地内の崩壊により、作業道等に土砂や立木が流出・堆積ほか	0.20	R3	人工林再生整備 (環境伐)	治山事業等

2 令和4年度の整備地

整備箇所	被害状況	規模 (ha)	整備年度	整備内容	今後の対応 (予定)
静岡市	・整備地内で未着手の箇所が崩壊	調査中	R4	人工林再生整備 (環境伐)	崩壊箇所を申請地から除く
島田市	・整備地内で未着手の箇所が崩壊	0.50	R4	人工林再生整備 (環境伐)	崩壊箇所を申請地から除く